



COMUNICAT DE PRESĂ

Exploatarea și curățarea coșurilor de fum

În perioada sezonului rece, crește riscul producerii incendiilor generate de coșuri de fum neverificate, necurățate sau neizolate corespunzător față de materialele combustibile din apropiere.

În județul Caraș-Severin, în anul 2021, au fost înregistrate 72 de incendii izbucnite din cauza coșurilor de fum.

Pentru a preîntâmpina apariția unor astfel de situații, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Semenic” al județului Caraș-Severin recomandă respectarea unor măsuri minime de apărare împotriva incendiilor în gospodărie:

- verificarea cu grijă a sobelor, canalelor și coșurilor de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile din apropiere;
- curățarea periodică a canalelor și a coșurilor de fum (scânteile și particulele aprinse ce ies pe coș pot fi surse generatoare de incendii);
- depozitarea materialelor combustibile la distanță de sobe;
- utilizarea unor lichide și materiale special pentru aprinderea focului, fără a fi utilizați combustibili foarte inflamabili (ex. benzină);
- folosirea lemnului potrivit ca mărime pentru vatra focului sobei;
- închiderea ușilor la focar și evitarea supraîncălzirii sobelor;
- supravegherea copiilor în încăperi unde sunt în funcțiune mijloace de încălzit, și nu numai.

Prin respectarea acestor măsuri de bază, pot fi evitate situații de urgență care pot pune în pericol atât viața, cât și bunurile cetățenilor.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE