



Str. Castanilor, nr.123, Reșița, Caraș-Severin
Email: relatiipublice.isucs@gmail.com
Tel: 0752 011 232

COMUNICAT DE PRESĂ

Măsuri de prevenire a incendiilor generate de coșurile de fum

În perioada sezonului rece, crește riscul producerii incendiilor generate de coșuri de fum neverificate, necurățate sau neizolate corespunzător față de materialele combustibile din apropiere.

Pentru a preîntâmpina producerea unor situații de urgență, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “SEMENIC” al județului Caraș-Severin recomandă respectarea următoarelor măsuri de apărare împotriva incendiilor:

- curățați coșurile de funinginea depusă și întrețineți-le prin zugrăvire spre a observa și repara eventualele fisuri apărute;
- verificați cu grijă sobele, canalele și coșurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile din apropiere;
- montați pe pardoseală, în fața ușii de alimentare cu combustibil, o bucată de tablă cu dimensiuni de 0,50x0,70 m;
- depozitați materialele combustibile la distanță de sobe;
- folosiți doar lichide și materiale speciale pentru aprinderea focului, fără să utilizați combustibili inflamabili (ex. benzină);
- folosiți lemne potrivite ca mărime pentru vatra focarului sobei;
- închideți ușile la focar și evitați supraîncălzirea sobelor.

În cazul producerii unui incendiu, este obligatoriu să anunțați evenimentul, în cel mai scurt timp posibil, la numărul unic de urgență 112.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE